



Balance vétérinaire h721_08

Balance per animaux avec roues. Charge: 150 kg. Dimensions de la surface de pesée: 95 x 50 cm.

Balance pèse gros animaux, idéal pour une utilisation dans les cliniques vétérinaires. Il est présenté avec une structure en acier, cellule en aluminium et plaque de pesage en acier inoxydable. Le plateau de pesée est adapté pour accueillir les gros animaux et est équipé d'un plancher en caoutchouc antidérapant pour assurer une sécurité maximale. La balance est également équipée de 4 roues en polyéthylène et poignée en acier inoxydable pour faciliter les opérations de transport et de déplacement. L'utilisation est simple et intuitive grâce au clavier et à l'écran LCD.

Caractéristiques techniques:

- Capacité de charge : 150 kg
- Divisions : 50 g
- Dimensions : 95 x 50 cm
- Plateforme à 4 capteurs de pesage avec indicateur
- Cellule en aluminium
- Structure en acier peint
- Plaque en acier inoxydable
- Roues en polyéthylène à la base
- Poignée en acier inoxydable
- Couvercle plat en caoutchouc antidérapant
- Protection IP54
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches d'arrêt/mise sous tension
- Écran LCD rétroéclairé à 6 chiffres de 25 mm
- Rétroéclairage de l'écran avec trois modes : automatique, activé et désactivé
- Support ABS pour colonne
- La température de fonctionnement : -10°C +40°C
- Alimentation secteur avec adaptateur AC/DC 240vac 50hz
- Batterie rechargeable 6V/1.3ah
- Consommation de la batterie avec rétroéclairage activé : 100 heures environ
- Consommation de la batterie avec rétroéclairage désactivé : 150 heures environ
- Gravité configurable
- Unité : g/kg/lb
- Sortie RS232
- Envoi de données au format PC et imprimante
- Gamme unitaire / Multi gamme / Multi gamme
- Déconnexion automatique (avec configuration du temps désiré de 1 à 99 minutes)

Fonctions :

- Accumulation
- Totalisation
- Compte des pièces
- Remise à zéro
- Quatre modes de maintien : désactivé, animal en mouvement, valeur de crête et stable avec remise automatique à zéro
- Contrôle du poids et des pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme
- Tare
- Checkweigher

N.B : certification non incluse, disponible sur demande.

***Image indicative

INFORMATIONS

