



Balance pour cabinets vétérinaires h721_09

balance pour animaux de grande taille. Charge: 300 kg. Plateau de pesée en acier inox, dim. 95 x 50 cm.

Balance vétérinaire pour pesage d'animaux jusqu'à 300 kg, équipée d'un écran LCD avec clavier pour une utilisation facile et intuitive. Composé d'une structure en acier inoxydable, cellule en aluminium et plaque de pesage en acier inoxydable. La base est équipée de roues en polyéthylène pour faciliter les déplacements, tandis qu'une poignée en acier inoxydable présente sur l'un des côtés, rendant le transport plus confortable. Le plateau de pesée est recouvert d'une surface antidérapante qui assure l'étanchéité et la stabilité du produit.

Caractéristiques techniques:

- Capacité de charge : 300 kg
- Divisions : 100 g
- Dimensions : 95 x 50 cm
- Plate-forme à 4 capteurs de pesage avec indicateur
- Cellule en aluminium
- Structure en acier peint
- Plaque en acier inoxydable
- Roues en polyéthylène à la base
- Poignée en acier inoxydable
- Couvercle plat en caoutchouc antidérapant
- Protection IP54
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches d'arrêt/mise sous tension
- Écran LCD rétroéclairé à 6 chiffres de 25 mm
- Rétroéclairage de l'écran avec trois modes : automatique, activé et désactivé
- Support ABS pour colonne
- La température de fonctionnement : -10°C +40°C
- Alimentation secteur avec adaptateur AC/DC 240vac 50hz
- Batterie rechargeable 6V/1.3ah
- Consommation de la batterie avec rétroéclairage activé : 100 heures environ
- Consommation de la batterie avec rétroéclairage désactivé : 150 heures environ
- Gravité configurable
- Unité : g/kg/lb
- Sortie RS232
- Envoi de données au format PC et imprimante
- Gamme unitaire / Multi gamme / Multi gamme
- Déconnexion automatique (avec configuration du temps désiré de 1 à 99 minutes)

Fonctions :

- Accumulation
- Totalisation
- Compte des pièces
- Remise à zéro
- Quatre modes de la fonction hold: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête et stable avec remise automatique à zéro
- Contrôle du poids et des pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme
- Tare
- Checkweigher

N.B : certification non incluse, disponible sur demande.

***Image indicative

INFORMATIONS

